

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КППТ»  
*Г. Ахиярова* Г.М.Ахиярова  
"25" апреля 2016 г

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
N 5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: одноэтажное кирпичное здание, мастерская.

1.2. Адрес объекта 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

- часть здания 1 этаж, 517,3 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1987 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий политехнический техникум», ГБПОУ «КППТ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 619000, Пермский край, г. Кудымкар ул. Плеханова, 24.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.

1.9. Форма собственности государственная.

1.10. Территориальная принадлежность региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Пермского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614006 г. Пермь. ул. Куйбышева. дом 14 тел.(342)217-79-33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги.

2.3. Форма оказания услуг на объекте с длительным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 175 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршруты автобусов №№,4,518,до остановки «Интернат» (идти на восток).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м;

3.2.2. время движения (пешком) 7мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4. перекрестки нерегулируемые.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания) <\*> с учетом СП 35-101-2001.

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГ	A
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с TCP
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Размещение информации на Карте доступности Пермского края согласовано

<http://bezbarierov.permkrai.ru/>

(подпись, ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Заместитель директора по АХЧ  
Тел.89504678269

С. Г. Новожилова.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «Коми-Пермяцкий  
политехнический техникум»  
  
Г.М.Ахиярова

"20" мая 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
N 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Мастерская**.
- 1.2. Адрес объекта **619000, Пермский край . г . Кудымкар , ул. Загородная,4/1.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание
  - часть здания **I этаж , 517,3 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания **1987 год, наличие прилегающего земельного участка 2422 кв. м.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **не планируется**, капитального **не планируется**.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» ГБПОУ «КППТ».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **619000,Пермский край г. Кудымкар ул. Плеханова,24.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность **региональная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования и науки Пермского края.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **614006,г.Пермь, ул , Куйбышева дом14 тел.(342)217-79-33**

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги.**
- 2.3. Форма оказания услуг **на объекте с длительным пребыванием.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту **все возрастные категории.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды**, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **175 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **маршруты автобусов № 4,518, до остановки «Интернат»(идти на восток) .**  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **250 м;**
  - 3.2.2. время движения (пешком) **7 мин.;**
  - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**
  - 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет;**
  - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет;**
  - 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет.**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <\*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	A
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

-----  
<\*> Указывается один из вариантов: "A", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(ОСГУ)ВНД(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И(СГУ)ВДН (КО)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(ОСГУ)ВДН(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД,ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

-----  
<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (СГУ) ВНД (КО)

**С целью предоставления для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением ОДС услуги на 1 этаже, необходимо установить пандус или подъемное устройство.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить на территории, прилегающей к зданию, схему движения к доступному для МГН входу, организовать автостоянку, установить тактильные полосы перед препятствиями, изменением пути движения, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить у входа в здание, доступного для МГН, схему движения на ОСИ; все помещения, пути движения на ОСИ обозначить простой для понимания данной категорией инвалидов информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется обеспечить доступность для МГН входной зоны, установить нормативные поручни на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все помещения, пути движения на ОСИ обозначить информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения); предусмотреть оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); по возможности, необходимо выделить в зал (актовом зале) не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию.**

**Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Организационное решение, индивидуальное решение с TCP</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Организационное решение, индивидуальное решение с TCP</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационное решение, индивидуальное решение с TCP</i>

<\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ *При выделении финансирования для создания доступной среды* в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

*ДЧ-В*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии при Министерстве образования и науки Пермского края

(наименование Комиссии по координации  
деятельности в сфере обеспечения доступной  
среды жизнедеятельности для инвалидов  
и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов —;

4.4.6. другое —

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается

—

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
Пермского края <http://bezbarierov.permkrai.ru/>  
(наименование сайта, портала)

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

- 1.Анкета (информаций об объекте) № 5 от «20» мая 2016г.
- 2.Акта обследования объекта.№5 от 20 мая 2016г.

Приложение 4  
к Порядку  
проведения паспортизации объектов  
социальной инфраструктуры и услуг  
в приоритетных для инвалидов  
и других маломобильных групп  
населения сferах жизнедеятельности  
на территории Пермского края

**Основные структурно-функциональные зоны и элементы  
объектов социальной инфраструктуры**

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1. Вход (входы) на территорию 1.2. Путь (пути) движения на территории 1.3. Лестница (наружная) 1.4. Пандус (наружный) 1.5. Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1. Лестница (наружная) 2.2. Пандус (наружный) 2.3. Входная площадка (перед дверью) 2.4. Дверь (входная) 2.5. Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания.) 3.2. Лестница (внутри здания) 3.3. Пандус (внутри здания) 3.4. Дверь 3.5. Пути эвакуаций (в том числе зоны безопасности)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I - зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)  Вариант II - места приложения труда	4.1. кабинетная форма обслуживания 4.2. зальная форма обслуживания 4.3. прилавочная форма обслуживания 4.4. форма обслуживания с перемещением по маршруту 4.5. кабина индивидуального обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения		5.1. Туалетная комната 5.2. Бытовая комната (гардеробная )
6	Система информации на объекте		6.1. Визуальные средства 6.2. Акустические средства 6.3. Тактильные средства

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «Коми-Пермяцкий  
политехнический техникум»  
  
Г.М.Ахиярова  
(подпись)  
«25» апреля 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 5

"25" апреля 2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта одноэтажное кирпичное здание „мастерская“.  
1.2. Адрес объекта 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/1  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание  
- часть здания 1 этаж 517,3 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9188 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1987 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется,  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-пермяцкий политехнический техникум»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – предоставляются образовательные услуги.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршруты автобусов №№ 4, 518, до остановки «Интернат» (идти на восток).  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250м.  
3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.  
3.2.4. Перекрестки: перегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. нет;  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;  
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГ	A
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

<\*> - указывается один из вариантов: "A", "B", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ГУ) ВНД (КОС)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (СГУ) ВНД (КО)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (ГУ) ВНД (КОС)

С целью предоставления для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением ОДС услуги на 1 этаже, необходимо установить пандус или подъемное устройство.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить на территории, прилегающей к зданию, схему движения к доступному для МГН входу, организовать автостоянку, установить тактильные полосы перед препятствиями, изменением пути движения, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстременных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить у входа в здание, доступного для МГН, схему движения на ОСИ; все помещения, пути движения на ОСИ обозначить простой для понимания данной категорией инвалидов информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется обеспечить доступность для МГН входной зоны, установить нормативные поручни на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все помещения, пути движения на ОСИ обозначить информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения); предусмотреть оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); по возможности, необходимо выделить в зал (актовом зале) не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию.

**Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Организационное решение, индивидуальное решение с TCP</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Организационное решение, индивидуальное решение с TCP</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационное решение, индивидуальное решение с TCP</i>

<\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ При выделении финансирования для создания доступной среды.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ  
по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии при Министерстве образования и науки Пермского края

(наименование Комиссии по координации  
деятельности в сфере обеспечения доступной  
среды жизнедеятельности для инвалидов  
и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и  
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности  
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
Пермского края http://bezbarierov.permkrai.ru/  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте 8 фото.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 5 л

Председатель директор ГБПОУ «КППТ»

Г.М. Ахиярова

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ  
Мастер производственного обучения  
Мастер производственного обучения

С.Г. Новожилова  
Н.Т. Конин  
Н.В. Лунегов

**Приложение 1**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 5 от "22" мая 2016 г.**

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

1.2. одноэтажное кирпичное здание, мастерская.

ГБПОУ «Коми-пермяцкий политехнический техникум»  
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/1

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория )	Содержани е	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			1) на остановочном пункте отсутствуют схемы движения к объекту для МГН	КОСГУ	Разместить на остановочном пункте схему движения к объекту	Организационное решение
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			-	-	-	-
	Общие требования к зоне				-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно;  
<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

**Приложение 2**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 5 от "20" мая 2016 г.**

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

1.3. одноэтажное кирпичное здание, мастерская

ГБПОУ «Коми-пермяцкий политехнический техникум»  
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная 4/1

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.1	Пандус (наружный)	Нет						
2.2	Входная площадка (перед дверью)	Есть			-	-	-	-
2.3	Дверь (входная)	Есть			1) высота порогов превышает нормативные требования (0,06 м. при норме 0,014 м.)	КО	Привести в соответствие высоту порогов,	Организационное решение, текущий ремонт
2.4	Тамбур	Есть	1		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				1) вход не оборудован знаками доступности	КОС	Оборудовать вход знаками доступности	Организационное решение

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (ГУ) ВНД (КОС)			Текущий ремонт, организационное решение

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить по возможности в соответствии с рекомендациями.**

**Приложение 3  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 5 от "20" мая 2015г.**

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)**

1.4. одноэтажное кирпичное здание ,мастерская ГБПОУ «Коми-пермяцкий политехнический техникум»  
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Загородная,4/1

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	9		-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				1) после входа в здание отсутствует доступная для МГН информация о схеме движения, маршрут движения не обозначен знаками	КОСГУ	обеспечить наличие информации о схеме движения и маршруте движения для МГН	Организац ионное решение

**II Заключение по зоне:**

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по

структурно-функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	№ на Плане	№ фото	адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Пути движения	ДЧ-И (СГУ) ВНД (КО)			Текущий ремонт, организационное решение

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

**Приложение 4 (I)**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 5 от "20" мая 2015 г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

1.5. одноэтажное кирпичное здание „мастерская.

ГБПОУ «Коми-пермяцкий политехнического техникум»  
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/1

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10,6,5, 4		1.Высота порогов превышает нормативные требования(0,07 и 0,1 м. при норме 0,014 м.) 2)отсутствуют информирующие обозначения помещений с дублирующими рельефными знаками рядом с дверью. 3)отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	KOC	1)привести в соответствие пороги дверей. 2)разместить информирующие обозначения.	Текущий ремонт, организационное решение.
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-В	-	-	<b>Организационное решение, текущий ремонт</b>

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.**

**Приложение 4 (П)  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 5 от "20" мая 2015г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания**

(целевого посещения объекта)

**Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
-	-	-	-	-

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Нет.**

**Приложение 4 (Ш)  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 5 от "20" мая 2015г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)**  
**Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания</b>	-	-	-	-

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно;

<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет.

**Приложение 5**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 5 от "20" мая 2015 г.**

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

1.6. одноэтажное кирпичное здание „мастерская,  
ГБПОУ «Коми-пермяцкий политехнический техникум»  
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Загородная,4/1

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержаниe	Виды Работ
5.1	Туалетная комната	Есть	15,16,	-	1) нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН;	КОСГУ	1) необходимо обустроить туалетные кабинки для МГН (в том числе для инвалидов на кресле-коляске)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Текущий ремонт

-----  
<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями. По возможности оборудовать кабину для инвалидов (К) в соответствии со СНиП.**

**Приложение 6**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 5 от "20" мая 2015г.**

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

1.7. одноэтажное кирпичное здание „мастерская“.

ГБПОУ «Коми-пермяцкий политехнический техникум»  
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/1

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
6.1	Визуальные средства	Есть			1) отсутствует размещение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	КОСГУ	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			-	-		
6.3	Тактильные средства	Нет			1) отсутствуют тактильные полосы перед препятствиями и на пути движения на объекте 2) отсутствуют информационные таблички со шрифтом Брайля, иные тактильные средства сигнализации для инвалидов по зрению, слуху	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				1) доступные для МГН элементы здания не	КОСГУ	Установить соответствующую систему информирования	Организационное решение, текущий

					идентифицированы знаками, символами 2) отсутствует доступная для МГН кнопка вызова в зоне назначения		ния, кнопку вызова	ремонт, индивидуальное решение с TCP
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система средств информации	ВНД	-	-	<b>Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP</b>

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями**

33



34



35

ВЫХОД



6



36



37



38





40



41

